Ressort: Reisen

Entgleister Vorortzug in New York war viel zu schnell unterwegs

New York, 02.12.2013, 22:33 Uhr

GDN - Der Vorortzug, der am Sonntagmorgen (Ortszeit) in New York entgleist ist, war offenbar viel zu schnell unterwegs. Nach Behördenangaben vom Montag hatte der Zug kurz vor der Entgleisung 82 Meilen pro Stunde auf dem Tacho (umgerechnet rund 130 Kilometer pro Stunde), erlaubt waren an der späteren Unglücksstelle nur 30 (entspricht knapp 50 Kilometern pro Stunde).

Bei dem Unglück waren vier Menschen ums Leben gekommen und über 60 verletzt worden. Nach Angaben der Nationalen Behörde für Transportsicherheit (NTSB) dauern die Ermittlungen noch einige Tage an.

Bericht online:

https://www.germandailynews.com/bericht-26197/entgleister-vorortzug-in-new-york-war-viel-zu-schnell-unterwegs.html

Redaktion und Veranwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD 483 Green Lanes UK, London N13NV 4BS contact (at) unitedpressagency.com Official Federal Reg. No. 7442619